



ASP CALTANISSETTA - DISTRETTO OSPEDALIERO CL1  
 PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ELIA - CALTANISSETTA  
**STRUTTURA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE**  
 DIRETTORE DOTT. GIANCARLO FORESTA



| MAPPATURA ANTICORRUZIONE 1° SEMESTRE 2024   |   |   |   |  |   |  |                                  |
|---|---|---|---|--|---|--|----------------------------------|
| PROCESSO O TIPO DI ATTIVITÀ   | DESCRIZIONI DEL PROCESSO (fasi, vincoli, risorse, ecc.)   | GRADO DI RISCHIO RILEVATO (basso, medio, elevato) | RISCHI SPECIFICI PER SINGOLA FASE   | MISURE PREVENZIONE ANTICORRUZIONE (di carattere generale o specifico)  | RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO E VERIFICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PREVISTE | METODOLOGIA E STRUMENTO DI VERIFICA E DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PREVISTE   | PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE      |
| Scomparsa di elettromedicali di piccole dimensioni (sistemi infusionali, soprattutto) | Si ritiene possa avvenire a seguito di:<br>1. Abbandono durante i trasferimenti dei pazienti in altro reparto o ospedale.<br>2. In occasione di guasti non è segnalato l'invio per la manutenzione.<br>3. Manutenzioni prolungate.<br>4. Il medico può utilizzarle in altro ambiente dell'ospedale e poi non le riporta in reparto. | Medio   | Impossibilità di attivare controlli quando il paziente esce dal reparto assieme agli elettromedicali. | 1. Riunioni col personale in occasione delle quali viene ricordato di prestare attenzione alle attrezzature affidate.<br>2. È stato istituito un registro entrate e uscite elettromedicali gestito dal caposala.<br>3. È stato istituito un sistema codice colore che permette l'immediata identificazione dell'appartenenza dell'elettromedicale o la mancanza in postazione.<br>4. Ogni qualvolta un elettromedicale viene prestatato ad altro reparto o | Tutto il personale del reparto con la supervisione del caposala.                        | È stato istituito il registro entrate e uscite degli elettromedicali. Poiché, svolgendo attività spesso concitate in relazione all'urgenza dei pazienti, si rileva comunque la fuoriuscita non sempre controllata degli elettromedicali dal reparto, appare opportuno dotare gli elettromedicali e il reparto di un tag gps (meglio) o di un sistema antitaccheggio. | 1. In occasione degli inventari. |



ASP CALTANISSETTA - DISTRETTO OSPEDALIERO CL1  
 PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ELIA - CALTANISSETTA  
**STRUTTURA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE**  
 DIRETTORE DOTT. GIANCARLO FORESTA




|                              |   |       |   |   |   |  |  |
|------------------------------|---|-------|---|---|---|--|--|
|                              |   |       |   | gestito esclusivamente dal medico, gli infermieri in turno mettono una foto sulla chat di Whatsapp sia in uscita sia in entrata.  |   | Per quanto riguarda le sale operatorie è necessaria che il Coordinatore infermieristico assuma la titolarità del problema. |  |
| Tenuta registro stupefacenti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correzione degli errori in maniera non consona a quanto previsto per legge.</li> <li>2. Dimenticanza nella segnalazione dello scarico degli stupefacenti a fine giornata o durante lo svolgimento di attività particolarmente concitate.</li> <li>3. Dimenticanza nella segnalazione dello scarico degli stupefacenti in occasione dell'accompagnamento del paziente da parte dell'anestesista dalla sala operatoria presso la rianimazione o presso la diagnostica radiologica e successivo ricovero in rianimazione o presso il reparto di appartenenza.</li> </ol> | Medio | Impossibilità di attivare controlli immediati in considerazione che la gestione degli stupefacenti è esclusivamente a carico del singolo anestesista, secondo quanto imposto da parte della Direzione strategica. Quanto sopra determina la mancanza del doppio controllo esercitato da un coordinatore o dagli infermieri di sala operatoria che | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riunioni col personale in occasione delle quali di viene ricordato di prestare attenzione alla tenuta dei registri e la valenza penale della problematica.</li> <li>2. È stata diffusa una linea guida ad hoc.</li> <li>3. È in corso di sottoscrizione un aggiornamento della linea guida con assegnazione ad ogni singolo gruppo operatorio della gestione degli stupefacenti.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i dirigenti medici con la supervisione del Direttore della S. C.</li> <li>2. A breve, dopo aggiornamento della linea guida, i Responsabili infermieristici e i Direttori supervisioneranno i registri.</li> </ol> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controlli settimanali esercitati dai responsabili di anestesia e da parte del capo sala di rianimazione ogni qualvolta procede al carico di stupefacenti nelle varie sale operatorie del presidio Sant'Elia.</li> <li>2. Controlli settimanali esercitati dal responsabile di anestesia</li> </ol> |



ASP CALTANISSETTA - DISTRETTO OSPEDALIERO CL1  
PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ELIA - CALTANISSETTA  
**STRUTTURA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE**  
DIRETTORE DOTT. GIANCARLO FORESTA



|  |  |  |   |  |  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|--|---|
|  |  |  | permetta di evitare la mancata registrazione. |  |  |  | e da parte del capo sala del Blocco operatorio. Controlli bimestrali da parte del Direttore della S. C. con firma delle pagine dei registri.<br>3. Controlli più ravvicinati sono incompatibili con le attività lavorative non avendo un unico gruppo operatorio. |
|--|--|--|---|--|--|--|---|

  
A.S.P. di Caltanissetta  
D.O.C.L. I Presidio S. Elia  
Direttore S.C. di Anest. Rianim.  
Dott. Giancarlo Foresta  
Cod. ENPAM 300120757D